

Date d'exécution : 2002

Coût de la réalisation :

CHF —

## Nos prestations

Inspection détaillée de l'ouvrage avec relevés et photos des dégâts, dessin de plans informatiques de l'ouvrage et établissement d'un rapport d'inspection

## Valeur ajoutée

Les inspections permettent au Maître de l'ouvrage de planifier les coûts des travaux d'entretien nécessaires, de garantir la sécurité des usagers et d'éviter une dégradation rapide des constructions conduisant souvent à de gros travaux d'assainissement

## Référence

M. Del Rio  
Service des ponts et chaussées  
Rue Pourtalès 13  
2000 Neuchâtel

Tél. 032 889 67 10

## Données techniques

### Ouvrages inspectés :

PIP d'Auvernier Ouest, construit en 1975

- galerie couverte sous l'autoroute A5 et sous les voies du tram
- cadre en béton armé d'une longueur d'environ 60 m, d'une largeur de 4 m et d'une hauteur d'environ 2.50 m

PIP de l'Ecluse à Neuchâtel, construit en 1985

- galerie couverte sous la rue de l'Ecluse
- cadre en béton armé d'une longueur d'environ 20 m, d'une largeur de 4 m et d'une hauteur de 2.50 m

